

2018年10月23日
イオン九州株式会社

九州の「イオンバイク」での販売商品についてのお詫びと重要なお知らせ

平素よりイオンバイクをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、九州のイオンバイクにて販売いたしましたクロスバイク「フジ アブソリュートエス」と「フジ パレット」に装着されているフロントフォークに不具合のある製品が混入している可能性があることが判明いたしました。

お客さまの安全のため、該当商品全てのフロントフォークの無償交換を実施いたします。該当商品をお持ちのお客さまには大変なご迷惑をお掛けすることとなり申し訳ございませんが、商品のご利用を控えていただき、誠に恐れ入りますが、店舗スタッフまでお問合せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

【商品に関するお問い合わせ先】

ご不明な点につきましては、FUJI 製品日本総代理店 株式会社アキボウ
専用フリーダイヤル 0120-557-121 もしくはメールアドレス info.fuji@akibo.co.jp まで
ご連絡下さい。FUJI ホームページ <https://www.fujibikes.jp/2019/products/>

【無償交換店舗についてのお問い合わせ先】

イオン九州株式会社 サイクル事業部
電話番号：092-472-3710 平日10:00～17:00（土・日・祝を除く）

【対象商品】

- ① 2011～2012 年度製 FUJI ABSOLUTE S の全サイズ、全カラーのシリアルナンバー
(製造番号)該当品
- ② 2013～2014 年度製 FUJI PALETTE の全サイズ、全カラーのシリアルナンバー
(製造番号)該当品

【販売時期】

2010年11月30日～

【交換開始時期】


随時交換をお受けしております。

【確認方法】

下記イラストのように自転車のフレームの下側にシリアルナンバー(製造番号)の刻印があります。刻印の製造番号が下記の①～⑨の範囲に該当する場合交換が必要な自転車となります。

	製造コード	車体No.
①	ICFJ11I	31549～32888
②	ICFJ11D	01549～07575
③	ICFU12G	09075～10579
④	ICFU12M	07198～07457
⑤	ICFU12O	04591～05485
⑥	FJ248IC	0001J～2500J
⑦	FJ023IC	0001J--0140J
⑧	FJ181IC	0846K～2145K
⑨	WBD335L	1391J～2920J

例えば、ボトムブラケット下部に「ICFU12G09075」と刻印されている場合、左のリスト③の範囲に該当する為交換が必要な自転車となります。



◆交換受付店舗一覧◆

◆「イオンバイク」18店舗

A B 小倉貴船店	A B 黒崎店	A B 直方店	A B 福津店
A B 笹丘店	A B 大橋店	A B 那の川店	A B 吉塚店
A B マリナタウン店	A B 下大利店	A B 筑紫野店	A B 小郡店
A B 大村店	A B 熊本店	A B 熊本中央店	A B 宮崎店
A B 鹿児島店	A B 隼人国分		